



## **Hafengebördliche Bekanntmachung für den Hafen Emden**

**Nr. 23/14**

### **Beschädigter Dalben und fehlende Anstrahltafel**

Der nördlichste Dalben an der steuerbordseitigen Zufahrt des Binnenhaupts der großen Seeschleuse wurde beschädigt. Dabei wurde die darauf montierte Anstrahltafel ebenfalls beschädigt und ist nicht mehr in Betrieb.

Die Schifffahrt wird beim Einlaufen in die Seeschleuse von der Binnenseite um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Aushang bis auf Weiteres

Emden, 01.06.2023

Hafengebörde Emden